

가평군시설관리공단 불용품(캐라반) 안내문

1. 본 캐라반은 우리공단에서 숙박시설 용도로 2022년 6월까지 사용한 것으로 신규 캐라반 설치에 의하여 매각하게 되었습니다. 캐라반 내에 별도의 탱크 및 발전기가 없어 상하수도 및 전기선을 인입하여 사용하였습니다. 불용품의 특성 상 노후화의 정도는 각기 상이하므로 반드시 현물을 확인하시기 바랍니다.
2. 캐라반의 도로 주행 가능 여부
 - 차량등록이 되어있지 않았으며, 바퀴 등의 파손상태가 확인된 바 도로주행이 불가합니다.
3. 캐라반 부속품 중 입구계단은 별도 구분 없이 선착순으로 인계합니다.(계단 갯수는 캐라반 숫자와 동일)
4. 본 캐라반은 확장형 캐라반입니다.



- * 현재 캐라반은 확장 전 상태이므로 확장 후 사용 시 바닥 장판 등의 공사가 필요함.
- * 운반 시 확장 공간이 외부로 노출될 수 있으므로 주의(고정 필요)

5. 현장 물품설명은 별도로 실시하지 아니하며 정해진 시간 내에 물품보관 장소에서 입찰참가자가 확인하는 것으로 합니다. 입찰자는 입찰 전에 물품 보관장소에서 물품의 상태 등을 반드시 확인한 후 입찰에 관한 모든 사항을 숙지하고 입찰에 참가하시기 바라며 사전에 확인하지 못하여 발생하는 손해는 입찰 참가자에게 책임이 있습니다.


※ 물품확인 시간

- 물품 보관장소: 가평군시설관리공단 종합운동장 내 주차장(경기도 가평군 가평읍 문화로 131)
- 외부 확인 시간: 입찰기간 / 09:00 ~ 18:00(토요일, 일요일 가능)
- 내부 확인 시간: 입찰기간 근무일 / 10:00 ~ 17:00(토요일, 일요일 불가)
- * 내부 확인 시간 외에는 내부 확인 불가함.
- * 단, 물품 보관장소의 날씨(비)나 그 외 상황에 따라 내부 확인 시간은 변동될 수 있음.


6. 캐라반 사진

* 캐라반 사진은 현장 방문 후 입찰을 권장하므로 최소한으로 제공합니다.






C1



C2



C3



C5



C6




C7



C8




C9



C17



C19



C20

